

#### 1. Хранение



Хранить в сухом месте

Не складывать тигли друг в друга

#### 2. Транспортировка




Не катать тигель

#### 3. Установка тиглей



Использовать только плоские подставки

Касательное расположение тигля относительно оси горелки



Расстояние между тиглем и печью должно быть на один палец покрыто фибровой сеткой

Использовать удерживающие кирпичи в качающихся печах

#### 4. Загрузка



Загружать тигель только тогда, когда он нагрелся. Вначале класть мелкие куски, потом более крупные, загрузку желательно осуществлять вертикально. Не кидать куски металла в тигель, использовать клещи.

#### 5. Плавка



Тигель следует нагреть как можно быстрее. Благодаря хорошей герметизации тигля вы можете избежать потери тепла и преждевременных повреждений тигля из-за перегорания.

#### 6. Обработка плавки



Необходимо обрабатывать плавление путем выплавки соли как можно реже и позже. Обработка солью опасна для тиглей.

#### 7. Заливка



С помощью щипцов для вынимания из печи аккуратно установить и закрепить тигель на нижней части.

#### 8. Очистка тиглей



Во время процесса плавки тигель следует осторожно отскрести от шлаков и других съёмов. Полностью очистить тигель после использования.